



因部分引脚不能进入上位机, 考虑更换CH340N方案验证

